

**Comune di Rivoli (TO)**  
**Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle**



Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli  
(via PEC [presidente.tilelli@comunerivoli.telecompost.it](mailto:presidente.tilelli@comunerivoli.telecompost.it) )

Al Sindaco del Comune di Rivoli  
(via PEC [comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it) )

Rivoli, data del protocollo.

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE**

OGGETTO: “Copertura in amianto di un fabbricato dell'ex campo sportivo del Cascine Vica, ubicato in via Sestriere 118 - Rivoli “.

Il sottoscritto VERNA Giovanni in qualità di consigliere comunale della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,

PREMESSO che:

- a seguito all'interrogazione n. 29 presentata dal già Consigliere comunale Davide Antista, veniva fornita risposta dalla Direzione Servizi al Territorio – Servizio Ambiente di codesto Ente a firma dell'Assessore Massimo Fimiani recante prot. n. 10760 del 20.02.2014,
- a seguito dell'ulteriore interrogazione n. 45 presentata dal già Consigliere comunale Davide Antista, veniva fornita risposta dalla Direzione Servizi al Territorio – Servizio Ambiente di codesto Ente a firma dell'Assessore Massimo Fimiani recante prot. n. 15092 del 12.03.2014 in cui si comunicava *“che l'esito del campionamento è stato trasmesso con nota prot. n. 14823 del 11.03.2014 agli uffici competenti della Direzione servizi alla Città i quali valuteranno le modalità e le tempistiche di intervento reperite le risorse finanziarie necessarie”*,
- a seguito all'interrogazione n. 04 del 15/07/2014 avente per oggetto “Presenza di Amianto”, veniva fornita risposta e fornito il materiale richiesto a seguito di accesso atti dalla Direzione Servizi al Territorio – Servizio Ambiente di codesto Ente<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Allegati 01 – 02 – estratti dalla Relazione tecnica ditta Penta Progetti del 11/03/214 (prot. del Comune 14823 del 11/03/214)

**Comune di Rivoli (TO)**  
**Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle**



PRESO ATTO :

- che il CdQ “Maiasco” ha depositato una segnalazione in data 09/04/2015 avente oggetto “copertura in amianto di un fabbricato dell'ex campo sportivo del Cascine Vica, ubicato in via Sestriere 118 Rivoli”, indirizzando detta segnalazione al Sindaco - Assessore Ambiente – Assessore Lavori Pubblici – Assessore ai Quartieri – ASL nonché a tutti i gruppi consiliari;
- del congruo lasso di tempo intercorso dalle segnalazioni dei cittadini del Quartiere Maiasco risalenti al mese di giugno 2013;

CONDIVIDENDO totalmente le preoccupazioni in materia di salute pubblica sollevate dal Comitato di Quartiere Maiasco;

CHIEDE

a norma dell'articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di essere informato delle attività poste in essere a seguito della predetta interrogazione dalla citati Direzioni competenti di codesto Ente di conoscere:

- quali iniziative intende intraprendere codesta Amministrazione comunale e con quali tempistiche;
- se sono stati previsti nel Bilancio previsionale 2015 i fondi per le operazioni di bonifica del predetto manufatto.

Si chiede risposta secondo le tempistiche previste dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, senza alcuna omissione.

Distinti saluti,

  
Giovanni Verna

Comune di Rivoli (TO)  
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



ALLEGATO 01

Per quanto riguarda le condizioni del manufatto, i MCA rinvenuti nello stabile possono essere classificati, secondo il DM 06/09/1994, come materiali deteriorati per effetto di fattori esterni (fattori climatici). Infatti, la copertura presenta un deterioramento generalizzato e in alcune porzioni si notano anche fratture che portano al distacco di pezzi di materiale. L'azione della pioggia e del gelo, oltre a peggiorare le condizioni del manufatto, potrebbe provocare la formazione di polveri contenenti fibre di amianto che si disperderebbero nell'ambiente circostante anche a causa dell'azione del vento.

A tal proposito, per una corretta valutazione della potenziale esposizione alle fibre di amianto della popolazione sarebbe necessario un monitoraggio ambientale consistente nella misura della concentrazione di fibre di amianto in diverse postazioni scelte sulla base di diversi fattori (direzione prevalente del vento, presenza di bersagli sensibili e soggetti esposti, ecc.).

Comune di Rivoli (TO)  
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



ALLEGATO 02

In assenza dei dati relativi ad un monitoraggio ambientale è possibile fare delle considerazioni sulla base delle caratteristiche dei minerali che costituiscono i MCA. Come anticipato precedentemente, l'amianto contenuto nei materiali è costituito prevalentemente da crisotilo (serpentino) e in minima parte da crocidolite (anfibolo). Dal punto di vista della pericolosità i minerali di serpentino sono meno pericolosi rispetto agli anfiboli in quanto presentano delle caratteristiche morfologiche (lunghezza, diametro, rapporto tra lunghezza e diametro) che rendono le fibre di amianto meno "respirabili". Per fibre respirabili si

intendono tutte quelle fibre che possono essere inalate e penetrare nella profondità dei polmoni.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 06/09/1994, nel caso in esame è "necessaria un'azione specifica da attuare in tempi brevi".